

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO
VIA SPINELLI 84088 SIANO (SA)
TELEF. 081/5181021 fax 081/5181355 e-mail: saic89800d@istruzione.it
PEC: saic89800d@pec.istruzione.it

Alla c.a. del sig. Sindaco del Comune di Siano
Dott. Giorgio Marchese

E mail: sindaco@comune.siano.sa.it

All'Assessore alla Vicesindaco - Assessore: Urbanistica - Sicurezza - Patrimonio - Semplificazione

Dott. Filiberto Russo

Al Dirigente delle Politiche del Territorio

Al responsabile Edilizia Scolastica

Da spedire a mezzo p.e.c. a : info@comune.siano.it
segreteria@comune.siano.sa.it

Oggetto: Criticità riscontrate ai fini della normativa per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

A seguito dei sopralluoghi effettuati in data 03 Ottobre 2017, presso l'**Istituto Comprensivo di Siano**, alla presenza del Dirigente Scolastico dott. Rosario Pesce, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ing. Gianluca Ferrara, e in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si sono evidenziate le seguenti carenze e criticità da sottoporre all'attenzione del **Sindaco dott. Giorgio Marchese** e dell'Ufficio Tecnico Comunale , così come previsto dal DLgs 81/08 e dal S.G.L.S.:

Sommario

1	Istituto Primario Piazza Aldo Moro.....	3
1.	Tettoia esterna, possibilità di caduta dei vetri.	3
2	SCUOLA INFANZIA VIA BOTTA.	8
3	PLESSO DI VIA ZAMBRANO.....	15
4	SCUOLA SECONDARIA.....	18

1 Istituto Primario Piazza Aldo Moro.

Si sottopone all'attenzione dell'amministrazione comunale le seguenti carenze e criticità riscontrate in sede di sopralluogo:

1. Relativi neon presenti sul piano risultano fulminati.



N.B.: Si richiede il relativo smontaggio dei neon e relativa sostituzione con altri funzionanti.



Relativa macchia di umidità nelle scale deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.

2. Richiesta intervento urgente ai fini della sicurezza, caduta persone e non:



Si richiede relativa installazione di una rete metallica al fine di evitare relative cadute da parte del personale scolastico e non.

3. Richiesta intervento urgente ai fini della sicurezza, manutenzione straordinaria dei condizionatori:



Possibilità di taglio da parte degli alunni dei docenti e non, si richiede relativo intervento urgente.

Sostituzione del vetro della porta di emergenza.



Si richiede il relativo ripristino del vetro della porta di emergenza.

4. Richiesta certificato di idoneità statica a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici, e relativo certificato di prevenzione incendi:



Si richiede il certificato di idoneità statica della struttura e certificato di prevenzione incendi.

2 SCUOLA INFANZIA VIA BOTTA.

1. Relativa manutenzione straordinaria della scala in quanto alcuni gradini risultano rotti possibilità di caduta o scivolamento causa foglie dei pini da parte degli usufruttori della scuola:



Si richiede il certificato di idoneità statica della struttura e certificato di prevenzione incendi e relativa rampa ai fini delle barriere architettoniche.

2. Relativa sostituzione del ventilatore a soffitto:



Lo stesso non risulta funzionante in maniera corretta si richiede il relativo smontaggio dello stesso.

Sostituzione dei servizi igienici degli alunni con quelli a norma.



3. Sostituzione o eliminazione con nuove finestre, in quanto le stesse risultano all'altezza degli alunni e quindi causa di tagli :



Sostituzione o rimozione delle finestre con nuove così come previsto dalla norma.

4. Caduta, scivolamento, lesioni, in quanto la rampa risulta eccessivamente pendente, si richiede di rendere la stessa più agevole per gli usufruttori :





Rendere la scala agevole, al fine di consentire un passaggio sicuro.

5. Ai fini della redazione del D.U.V.R.I., si richiede all'amministrazione Comunale il relativo organigramma della sicurezza e attestati della cooperativa che usufruisce dei locali della cucina:



Sostituzione o rimozione delle finestre con nuove così come previsto dalla norma.

6. Ai fini della sicurezza si richiede intervento di adeguamento dei termosifoni in quanto non risultano in tutti i plessi relativi pannelli di protezione:



Messa a norma degli stessi.

7. Alcune mattonelle in più punti del plesso risultano non stabili quindi possibilità di relativa caduta sia da parte degli alunni e docenti e utenza:



Messa a norma degli stessi.


3 PLESSO DI VIA ZAMBRANO

1. Relativo adeguamento delle plafoniere :



Ripristino del relativo intonaco.

2. Fili scoperti, causa contatto diretto, quindi, rischio elettrocuzione:



Ripristino della plafoniera.

3. Mensa:



Ai fini della redazione del D.U.V.R.I., si richiede all'amministrazione Comunale il relativo organigramma della sicurezza e attestati della cooperativa che usufruisce dei locali della cucina

4 SCUOLA SECONDARIA

Tutto ciò per quanto di nostra competenza e certi di una vostra risposta, distinti saluti.

Siano (SA) li 03 Ottobre 2017

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce
