



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO**

VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)-

☎ 081/5181021- ☎081/5181355 – C.F. 95140330655 - e mail [SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT),  
[SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT), [www.istitutocomprensivosiano.gov.it](http://www.istitutocomprensivosiano.gov.it)

*Al Sindaco del Comune  
Dott. Giorgio Marchese*

*Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Geom. Enzo Leo*

*All'Ing. Dell'Ufficio Tecnico Gerardo Sola*

**Oggetto: 1. Plesso in via Botta - segnalazione caduta plafoniera neon e richiesta urgente di verifica plafoniere e nuova installazione illuminazione.**

**2. Plesso in via Zambrano – ulteriore segnalazione infiltrazioni d'acqua aule bambini e verifica riflettori.**

**3. Plesso in piazza Aldo Moro – sostituzione vetri rotti, termoconvettori, infiltrazioni.**

**1.** Al plesso in **via Botta**, si segnala il **pericolosissimo distacco e la caduta** di una **plafoniera** a neon situata nel locale cucina del plesso in Via Botta, il quale ha letteralmente sfiorato un'operatrice scolastica.



Si invita l'Ufficio Tecnico ad un sopralluogo all'edificio al fine di verificare tutte le plafoniere della scuola, sottolineando che molte sono situate esattamente sopra i banchetti dei bambini 3-10enni che li occupano, oltre a provvedere alla **sistemazione della lampada** caduta.

Si invita ancora ad **ulteriore verifica** dello stato dei luoghi del plesso, dopo Vs intervento immediatamente prima la riapertura della scuola, certamente non esaustivo delle segnalazioni ed interventi richiesti di manutenzione ordinaria, il cui elenco è stato più volte trasmesso.

**2.** Nel plesso in via Zambrano si verificano tutt'ora **infiltrazioni d'acqua** dalla copertura e conseguente **pioggia nella aule** dei bambini.



All'esterno dell'edificio, nello spazio antistante l'ingresso, sono presenti dei **riflettori** per l'illuminazione **non ancorati** alla base d'appoggio e con i **cavi scoperti**.

**3.** Nel plesso di piazza Aldo Moro, si chiede la **sostituzione di due vetri** rotti all'ingresso dell'edificio.

Inoltre, già tempo fa si sono verificate **infiltrazioni d'acqua** dalle coperture dei due torrini. Si richiede il controllo dell'asfalto di copertura onde evitare ulteriore ammaloramento delle strutture e conseguenze in termini di danno.



Si richiama l'attenzione ai **termoconvettori** del plesso in piazza Aldo Moro, alla **sostituzione/pulizia dei filtri** e all'apposizione delle **griglie** di chiusura.



Sempre certi di immediato riscontro, si porgono cordiali saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. *Rosario Pesce*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993