

FOND STRUTTURALI EUROPEL 2014-2020



Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali pe l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUGLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO

VIA SPINELLI - 84088 SIANO (SA)-

3. 081/5181021- ■ 081/5181355 - C.F. 95140330655 - e mail SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT. SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT, www.istitutocomprensivosiano.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SIANO Prot. 0000460 del 30/01/2018 06-04 (Uscita)

Alla c.a. del sig. Sindaco del Comune di Siano Dott, Giorgio Marchese

E mail: sindaco@comune.siano.sa.it

All'Assessore alla Vicesindaco - Assessore: Urbanistica - Sicurezza - Patrimonio - Semplificazione Dott, Filiberto Russo Al Dirigente delle Politiche del Territorio

Al responsabile Edilizia Scolastica


Da spedire a mezzo p.e.c. a: info@comune.siano.it segreteria@comune.siano.sa.it


Oggetto: Criticità riscontrate ai fini della normativa per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i..


A seguito dei sopralluoghi effettuati in data 29 Gennaio 2018, presso l'Istituto Comprensivo di Siano, alla presenza del Dirigente Scolastico dott. Rosario Pesce, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ing. Gianluca Ferrara, e in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si sono evidenziate le seguenti carenze e criticità da sottoporre all'attenzione del Sindaco dott. Giorgio Marchese e dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dal DLgs 81/08 art. 18 c.3e dal S.G.L.S.:

1 Istituto Piazza Aldo Moro.


Si sottopone all'attenzione dell'amministrazione comunale le seguenti carenze e criticità riscontrate in sede di sopralluogo:








Rimozione di materiale presente nell'area adiacente alla scuola, presenti vetri e lattine le stesse possono provocare tagli o abrasioni sia da parte degli alunni e non.




Ex reparto Segreteria, i relativi ambienti risultano in uno stato di degrado si richiede intervento per mantenimento degli standard di igienicità e salubrità degli ambienti.


Plesso Via Botta:



Inserimento dei relativi copritermosifoni al fine di non consentire agli alunni di provocarsi tagli o abrasioni



Inserimento di idoneo paraspigoli al fine di non consentire cadute agli alunni.



Adeguamento della relativa discesa reparto mensa, la stessa non risulta idonea di pendenza.



Ripristino della relativa muffa e umidità-



Ripristino della relativa pavimentazione risultando sconnessa in vari punti del plesso.

Tutto ciò per quanto di nostra competenza e certi di una vostra risposta, distinti saluti. Siano (SA) li 29/01/2018

> Il D.S./ D.L. Dott. Rosario Pesce

tt. Rosario Pesce

R.S.P.P. Ing. Gianluca Ferrara

Gales Genoso