



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO

VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)-

☎ 081/5181021- ☎ 081/5181355 – C.F. 95140330655 - e mail SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT,
SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT, www.istitutocomprensivosiano.gov.it

Al Sindaco del Comune
Dott. Giorgio Marchese

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Enzo Leo

All'Ing. Dell'Ufficio Tecnico Gerardo Sola

Oggetto: plesso in via Botta - Segnalazione pavimento scivoloso

Da ulteriori osservazioni effettuate nel plesso di via Botta, emerge la necessità già segnalata di sostituire le strisce di **sabbiato antiscivolo** sui gradini di **accesso all'edificio** per ovvie ragioni di sicurezza e perché esse conferirebbero maggiore visibilità alla scala.

Stesso principio di valutazione del rischio di scivolamento e caduta riguarda il locale **mensa**, dove attualmente le strisce di **sabbiato antiscivolo sul pavimento** sono quasi **inesistenti**, in quanto usurate nel tempo; esse sono state apposte soltanto su quelle parti del pavimento dove è stato probabilmente previsto maggior camminamento.

Fermo restando la necessità che **l'intera pavimentazione** del locale mensa vada resa obbligatoriamente antiscivolo, ai sensi del DL 81/2008, laddove si impone che tra i requisiti dei luoghi di lavoro “ i pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili, ed antisdrucciolevoli”, si confida in un celere intervento di **messa in sicurezza del locale mensa** con sostituzione delle strisce esistenti o trattamento antiscivolo permanente.



F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. *Rosario Pesce*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993